

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN ALREDEDOR DE LA GUÍA DE LA PUERTA DE ENTRADA A UN HANGAR DE MANTENIMIENTO AREONÁUTICO DE UNA IMPORTANTE COMPAÑÍA AÉREA ESPAÑOLA

El hormigón alrededor de la guía de la puerta de entrada de este hangar, tras más de 13 años de actividad, con miles de aviones habiendo entrado y salido del mismo, con el paso constante de las ruedas sobre puntos concretos, habían producido importantes roturas. Una vez saneado el hormigón roto se procedió a recuperarlo mediante *ENECRETE DuraQuartz*.

ENECRETE DuraQuartz combina unas excelentes resistencias a la compresión y a la abrasión con una adhesión sobresaliente, además de tener el mismo comportamiento a la dilatación lineal que el hormigón.



PROENECON SYSTEMS S.A. · C/ Electricidad, 6. Pol. Ind. la torre · 08760 – Martorell, Barcelona
Teléfono: +34 93 211 15 30

Website: www.proenecon.com · Email: eneconib@proenecon.com