

IMPORTANTE AYUNTAMIENTO DE LA COSTA BRAVA SALVA SUS FAROLAS, ATACADAS POR FENÓMENOS DE CORROSIÓN, MEDIANTE EL REFUERZO ESTRUCTURAL DURAWRAP Y CHEMCLAD SC Y SU PROTECCIÓN FRENTE AL ATAQUE QUÍMICO

Las farolas sufren el problema del ataque químico, producido por los orines de los perros que afectan a su base, quedando gravemente afectadas estructuralmente. Esto provoca que deban ser sustituidas, provocando ruidos y molestias a los vecinos.



ANTES



APLICACIÓN

PROENECON anula los problemas de los sistemas convencionales. Su procedimiento consta de una preparación de la superficie de la base y el posterior refuerzo estructural con el polímero de altas prestaciones reforzado con fibra de carbono DuraWrap y protección contra ataque químico CHEMCLAD SC.

De esta manera las bases de las farolas quedan reforzadas y protegidas frente al ataque químico de los orines, así como del ambiente salino de las sales que suben desde el suelo y los aspersores de riego. La instalación del sistema ahorra dinero y molestias a los vecinos dado que el sistema es insonoro y el coste muy bajo comparado con otras soluciones.



DESPUÉS