

PROENECON RECONSTRUYE Y REFUERZA ESTRUCTURALMENTE CON DURAWRAP DOS TUBERÍAS DE UNA IMPORTANTE COMPAÑÍA DE AGUAS

Una importante compañía de suministro de agua dispone de dos tuberías de diámetro 1300mm, con problemas de erosión/corrosión. Tras contactar con PROENECON se especificó el sistema METALCLAD CeramAlloy CP+(AC) y METALCLAD DuraWrap para reconstruir y reforzar estructuralmente las mitades inferiores de dichas tuberías con importantes pérdidas de espesor.



Tras la preparación de la superficie, se reconstruyeron los daños causados por erosión y corrosión con el sistema avanzado **METALCLAD CeramAlloy CP+(AC)** y la soldadura en frío de chapas metálicas. Una vez curado el sistema anterior, PROENECON reforzó estructuralmente mediante 2 capas de **METALCLAD DuraWrap** en toda la zona afectada, proporcionando una excelente protección contra los procesos de corrosión, salvando estas tuberías frente a la pérdida de espesor. Los encuentros con la pared fueron también sellados mediante el sistema **ENECRETE DuraQuartz**.

