

## ENECON IBÉRICA REPARA Y PROTEGE TRES TORRES DE REGULACIÓN CORROIDAS POR SALMUERA EN UNA PARADA DE SÓLO 48 HORAS

Una de las principales compañías españolas de suministro de agua potable tenía graves problemas de corrosión y estanqueidad en tres torres de equilibrado de presión de un colector de transporte de salmueras.

El efecto combinado de erosión, abrasión y ataque químico deterioraba el hormigón rápidamente poniendo en peligro la resistencia estructural de las torres, de 28 y 18 metros de altura.

Además, el máximo tiempo de parada que podía permitirse la empresa era de 48 horas.

Se diseñó un procedimiento con el que ENECRETE DuraQuartz solucionó los problemas de fugas y CHEMCLAD XC evitó el ataque químico de la salmuera.

*La perfecta coordinación del equipo de ENECON IBÉRICA unido a las propiedades de los productos ENECON permitieron la realización de este proyecto dentro de los plazos y costes acordados con el cliente.*

1. Preparación con agua a presión.



2. Apertura de grietas con herramientas manuales.



3. Reparación de fugas con ENECRETE DuraQuartz



4. Protección química con CHEMCLAD XC



¡Impermeabilización y protección en 48 horas!

